



ASSEMBLY INSTRUCTION – INSTRUCTION DE MONTAGE  
MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION – INSTRUCTION DE MONTAGE  
MONTAGEANLEITUNG

Subject to technical modification,  
typographical and other errors  
without prior notice.  
AS054005 – 03.2004

Odenwälder Kunststoffwerke  
Gehäusesysteme GmbH  
Friedrich-List-Str. 3  
Im Industriegebiet III  
74722 Buchen/Germany  
[www.okw.com](http://www.okw.com)

Turtle © by OKW Gehäusesysteme GmbH, Buchen



**Scharnier**

Wahlweise links  
oder rechts  
anschlagbar.  
Nachträgliche  
Bearbeitung  
(Bohrungen)  
an den Gehäusen  
erforderlich.

**Hinge**

Left-hand or  
right-hand hinge.  
Additional  
machining (holes)  
of the enclosures  
necessary.

**Charnières  
extérieures**

Montage à droite  
ou à gauche.  
Usinage (alésages)  
supplémentaire  
des boîtiers  
nécessaire.

**Bohrbild für das Scharnier****Machining sketch for the hinge****Plan de perçage pour la charnière**